

PTAP APARTADÓ

ESQUEMA ILUSTRATIVO

ALIMENTACION
ACTUADOR 1 POR
CADA ACTUADOR

CONTROLADOR DE
PROCESOS

SUICHE DE
RED

INTERFAZ
HMI

ALIMENTACION
MACRO
MEDIDORES 1 POR
CADA MACRO

RED
ETHERNET

RS-485
MODBUS RTU

TRANSMISOR DE
FLUJO IMPULSION 1
12"

TRANSMISOR DE
FLUJO IMPULSION 2
8"

TRANSMISOR DE
FLUJO DIST.
BERNARDO
JARAMILLO 18"

TRANSMISOR DE
FLUJO DIST. SECTOR
VELEZ 12"

TRANSMISOR DE
FLUJO DIST.
CENTRO 12"

TRANSMISOR DE
PRESION 4 – 20 mA

ACTUADOR
ELECTRICO

